

# Walkie-talkie Baofeng UV-82 Urban

Sin proteccion contra el agua

Requisito de registro

Durante el tiempo de uso no revel.

Todava no lo he encontrado, solo lo prob mientras paseaba con el perro. Satisfecho con la prueba

la tienda, no hay entregas fuera de la carretera de circunvalacin de Mosc, como fuera de la carretera de circunvalacin de Mosc, no del todo moscovitas, y los compradores son una entrega indigna

No es un auricular muy comodo

I quisiera una batera de mayor capacidad, proteccion contra la humedad

grado - polvo - proteccion contra la humedad - 3 (estructuralmente no proporcionado) sensibilidad del micfono - 3 (al hablar directamente al micfono con 2 mm - 5) Z / U - 4 (el indicador de carga completa no funciona)

Lo uso durante una semana. Todava no lo he encontrado.

La batera se est agotando rpidamente.

Software de programacin torcido (por alguna razn no le permite ingresar cdigos CTCSS a travs del programa, tal vez sea por WIN10, tal vez otra cosa ), pero al mismo tiempo, el nombre del canal solo se puede escribir a travs del programa, en el men de la radio, ni siquiera encontr esta funcin. 0 como en su predecesor: el walkie-talkie no puede escuchar simultneamente un canal y escanear otro.

antena larga, presin espontnea de la linterna y la radio.

) La funcionalidad es tal que tuve que leer el manual varias veces antes de comprender al menos la mitad de los bollos (consideramos esto una ventaja!)

Fuente de alimentacin y memoria "vacas", pero de alguna manera milagrosamente funcionando. As de larga es la pregunta. No hay suficiente botn para cambiar el modo de frecuencia/canal

Puede haber pocos canales. Algn da habr una batera alternativa/caja de batera/fuente de

alimentacin de encendedor o estuches (la plataforma ya es utilizada por diferentes fabricantes y ampliamente), pero hasta ahora no hay nada de eso. Agarre incmodo cuando se coloca la "pinza de ropa", la ausencia de un ojal en el estuche para un cable, una tapa de conector de auriculares inconveniente (sobresale con los auriculares insertados). La velocidad de exploracin de canales es baja. Cierta defecto de montaje. Controlar! Es posible que los anillos de fijacin debajo de la antena/control de volumen no estn apretados, es posible que el control de volumen en s no funcione bien. tapa inconveniente del conector del auricular (sobresale con el auricular insertado). La velocidad de exploracin de canales es baja. Cierta defecto de montaje. Controlar! Es posible que los anillos de fijacin debajo de la antena/control de volumen no estn apretados, es posible que el control de volumen en s no funcione bien. tapa inconveniente del conector del auricular (sobresale con el auricular insertado). La velocidad de exploracin de canales es baja. Cierta defecto de montaje. Controlar! Es posible que los anillos de fijacin debajo de la antena/control de volumen no estn apretados, es posible que el control de volumen en s no funcione bien.