

Amoladora AEG EX 150 ES KIT1

Un mes despues, el regulador se quem. Qutelo de los chinos y devulvalo a la produccion alemana.

Mquina desechable

Despus de un breve perodo de uso, el interruptor de desplazamiento excntrico comienza a fallar. Aparece el botn de inicio. La fijacin del segundo mango es inconveniente. Solo se sujeta con un tornillo de plstico. Se desenrosca y se rompe constantemente. El estuche de goma es agradable mientras es nuevo. Muy rpido, 15-20 das de trabajo durante 4-5 horas, toda la goma hecha jirones. La propia aspiradora del molinillo no funciona a bajas velocidades. A altas velocidades es mejor, pero eso es otra historia, se mata la suela de velcro, etc. La produccion de AEG se traslad a China. Las suelas de velcro no se venden por separado. Bajo el encargo a travs del centro de servicio. De los 5 o 6 centros de servicio de AEG que se registraron en esos pasaportes, logramos comunicarnos con uno.