Aire acondicionado Carrier 42QCR009G/38QCR009G

Todava no, ya veremos ms tarde

Muy fuerte! El bloque exterior los primeros minutos despus del lanzamiento suena as que pasa la vibracin a la pared. Si pones la inclusin en el temporizador por la noche, tanto yo como los vecinos nos despertamos. (esto est en modo de calefaccin) Cuanto ms fro hace afuera, ms fuerte funciona (zumbidos) Toma mucho tiempo cambiar a un modo de temperatura diferente. Muy molesto por la noche. No hay memoria para el temporizador de encendido/apagado. Cada vez que se configura uno nuevo.

Coste de instalacin