

# acondicionado Cooper&Hunter Eco Plasma CH-S07

ruidoso, no calienta bien, el calentamiento es demasiado fuerte incluso a bajas velocidades

Todo lo dems

unidad interior ruidosa, no es la mejor calidad de construccin y plstico de la unidad interior , demasiado fro incluso a bajas velocidades baja velocidad: no est calibrado o algo as, o es una caracterstica de este acondicionador de aire

francamente, un modelo econmico, pero no por un precio econmico, como result. el montaje - regular, enfriamiento - no muestra indicadores particularmente llamativos, las cortinas son difciles de ajustar por s mismas, incmodas ... en general, lamento haber elegido este modelo en particular

La apariencia del panel externo es ligeramente diferente de la foto, pero no significativamente.