

Aire acondicionado Cooper&Hunter Vital CH-S09SRF

Podra poner un sensor para temperaturas bajo cero. para que no se encienda para calentar cuando la temperatura exterior est por debajo del mnimo permitido!

tanto la unidad interna como la externa, funcionamiento inadecuado del modo automtico, el temporizador falla, la autolimpieza es una funcin de marketing intil, la unidad externa zumba y la unidad interna hace mucho ruido, cero calentamiento.

despus de encender encendido, solo conduje aire a temperatura ambiente, luego, un mes despus, dej de funcionar
segn el servicio, el compresor se quem

- Durante las primeras tres semanas apeataba a plstico, Incluso pens en volver a la tienda- Tenga en cuenta que sopla solo debajo de s mismo o un mximo de 30 grados frente a l- La unidad interior en su mayora hace un ruido decente, excepto que en modo nocturno a velocidad mnima todava es tolerable

Obturador, que muestra una pequea amplitud para el flujo horizontal. En la posicin superior extrema, el flujo de vientos fros est en la parte superior de 60-65 grados, por lo que, cuando te sientas a 1,5 - 2 metros de la pared en algunos vinos, el flujo de vientos fros se consume en ti. Las cortinas, que se tiran hacia un lado en lnea recta, no son fijas. Pngalos rectos, y en la corriente de nuevo, el hedor hace tictac en la posicin extrema, o hacia la izquierda o hacia la derecha. La calidad de la carga por tres veces el mximo.

matrimonio

unidad interior ruidosa, el compresor se quem despus de un ao de trabajo activo en refrigeracin y calefaccin.

la refrigeracin no es mala,