

SSDPatriotMemoryP210S512G25

TBW igualmente pequeño (120 TB), la velocidad de lectura real es un 8 % ms baja que la indicada

Muerto despues de 1 ao de uso. Por lo general, los sectores defectuosos aparecen gradualmente, pero este disco muri literalmente en 1 da.

Todava no.

La velocidad de lectura ha disminuido

No hay sensor de temperatura.