

condicionado Cooper&Hunter Eco Plasma CH-S12I

unidad interior ruidosa, calidad de construccin promedio, falla del compresor un mes despues de la instalacin.

En general, la calidad del aire acondicionado en s no es muy feliz, funciona ruidosamente en condiciones de calor extremo y en modo calefaccin, tres meses despues de comprar el compresor se descompuso - Tuve que llevarlo al servicio para cambiarlo, dijeron matrimonio.

La calidad de construccin interior no es feliz, hace mucho ruido, especialmente cuando se calienta, calefaccin dbil, ngulos de control remoto terriblemente estrechos

no es lo suficientemente potente ni siquiera para un 7-ku: tenemos una habitacin de exactamente 20 cuadrados con techos que no miden 3 m, sino techos estndar, y de todos modos, en condiciones de calor extremo, debe esperar de 40 a 60 minutos hasta que se enfre, y zumba y hace ruido y fuerte, y en esos das generalmente saca el cerebro. otro inconveniente es la mala calidad del plstico de la unidad interior, lo que afecta los chirridos extra al arrancar y la fragilidad de las cortinas de direccin del aire - con un movimiento impreciso, romp una hoja cuando la ajust verticalmente, aunque no presion fuerte. Y, en general, la calidad de construccin es terrible.

Utiliza fren R-22, tambien conocido como difluoroclorometano, que destruye la capa de ozono y desde 2015 se ha prohibido oficialmente su importacin en Europa. No, no sufro de "brain greenpeace", pero creo que en 3 o 4 aos, cuando llegue el momento de recargar este dispositivo, puede haber problemas con su disponibilidad.

en algn punto intermedio, la calidad de construccin y el plstico estn por debajo de la media: los instaladores dedicaron mucho tiempo a atornillar y lubricar todas las deficiencias.

el rendimiento es bajo incluso para 7ki, la calidad de construccin y los ngulos de apertura de la cortina. tenga en cuenta que sopla solo debajo de s mismo o un mximo de 30 grados frente a l. la cortina se abre desde arriba - el flujo de aire baja.

unidad interior ruidosa, mano de obra de calidad, problemas con la electrnica

qu tipo de autolimpieza? De qu ests hablando? sonido vaco esta funcin. Modo silencioso? - un completo engao. El recubrimiento bactericida del control remoto es, bueno, en general, una obra maestra del arte publicitario, solo un sper acondicionador de aire. Un montn de todo tipo de fanfarroneras, pero de hecho, nada. S, resulta que la mayora de los filtros escritos en las caractersticas deben comprarse adems! divorcio.

Electricidad

no encontrado

Creo que en este modelo simplemente no existen. El recubrimiento bactericida del control remoto es, bueno, en general, una obra maestra del arte publicitario, solo un sper acondicionador de aire. Un montn de todo tipo de fanfarroneras, pero de hecho, nada. S, resulta que la mayora de los filtros escritos en las caractersticas deben comprarse adems! divorcio.

Electricidad

no encontrado

Creo que en este modelo simplemente no existen. El recubrimiento bactericida del control remoto es, bueno, en general, una obra maestra del arte publicitario, solo un sper acondicionador de aire. Un montn de todo tipo de fanfarroneras, pero de hecho, nada. S, resulta que la mayora de los filtros escritos en las caractersticas deben comprarse adems! divorcio.

Electricidad