

Autorradio Mystery MAR-828U

no da la potencia que escriben, da unos 20 watts. Bsicamente no me arrepiento. Bueno, tal vez los botones no estn convenientemente ubicados, demasiado pequeos. Todava no lo he descubierto.

tranquilo

No se puede hablar de ningn 50W declarado, un mximo de 20W, con un balanceo de los altavoces normales, crujidos y pedos, solo se puede escuchar a un volumen medio (solo que realmente no se escucha nada), sin SD, un montaje barato del mismo plstico, todo cruje, la pantalla se desfila cuando hace fro, muestra cualquier cosa hasta que se calienta en el coche... Qu Puedo decir que el avaro paga dos veces! No gaste 1-2 mil ms y compre algo que valga ms la pena!

Pequeos botones para cambiar de pista y canal, es un inconveniente cambiar de modo, aunque el problema con el control remoto no es muy grave.

a veces los botones en la radio no funcionan.