

SAI APC Smart-UPS SC 1000VA SC1000I

Carga de batera prolongada - 8 horas

1. Cable RS232-USB2. Calidad de construccion3. NO INTELIGENTE

No filtra la electricidad de ninguna manera, lo que recibe de la toma es lo que da. No s quin lo llam Smart. En modo batera, da 150V en lugar de 220V. Quem dos fuentes de alimentacin en el servidor hasta que descubr qu era qu.

Demasiado caro. Indicacin simplificada en el panel de control. Puede haber problemas para instalar el software en sistemas con sistema operativo Windows de 64 bits.

Si quita la batera cuando necesita reemplazarla, entonces su chirrido no se detieneCaro

No da el "seno correcto salida "wave", que no afecta muy bien a la hora de alimentar algunos dispositivos. La pieza de hierro es adecuada para usar con cables cortos y una carga pequea.