

SAI APC Smart-UPS 750VA SMT750I

pesado, difícil de transportar o traer solo.

- Alto precio para uso doméstico- Luz de pantalla no conmutable (tal vez aún no haya descubierto cómo hacerlo) sin compatibilidad con el idioma ruso: hay juego en los paneles posteriores de los enchufes al conectar los cables (tal vez esto sea solo en mi muestra)

El UPS es un poco ruidoso en comparación con APC SUA 1000, que no emite ningún sonido cuando se trabaja desde la red eléctrica. Los ventiladores solo se encienden cuando funcionan con batería. En el firmware estándar no hay una función para apagar o apagar la luz de fondo de la pantalla, el problema se resuelve contactando al soporte técnico. Firmware actualizado, todo funciona. Lo único a tener en cuenta para el firmware es un puerto COM o una tarjeta de administración de red. Cuando parpadea, el UPS apaga la carga, por lo que primero desconecte la computadora del UPS antes de parpadear.