SAI APC Smart-UPS 750VA SMT750I

pesado, difcil de transportar o traer solo.

- Alto precio para uso domstico- Luz de pantalla no conmutable (tal vez an no haya descubierto cmo hacerlo) sin compatibilidad con el idioma ruso: hay juego en los paneles posteriores de los enchufes al conectar los cables (tal vez esto sea solo en mi muestra)

El UPS es un poco ruidoso en comparacin con APC SUA 1000, que no emiti ningn sonido cuando se trabaja desde la red elctrica. Los ventiladores solo se encienden cuando funcionan con batera. En el firmware estndar no hay una funcin para apagar o apagar la luz de fondo de la pantalla, el problema se resuelve contactando al soporte tcnico. Firmware actualizado, todo funciona. Lo nico a tener en cuenta para el firmware es un puerto COM o una tarjeta de administracin de red. Cuando parpadea, el UPS apaga la carga, por lo que primero desconecte la computadora del UPS antes de parpadear.