

Mquina de coser / overlock Minerva M23Q

No

No configurado de fabrica. Incluye un trozo de tela con costuras defectuosas. Los chinos eran demasiado perezosos para configurarlo en la fabrica.

Solo que no todos los hilos encajan y no puedo ajustar la tensin del hilo normalmente. Ya compr 777 en blanco y negro, los hilos ms populares. Luego se tira de la parte inferior, luego de la parte superior. Intent todas las opciones. Los hilos aparentemente tienen la culpa, pecar con ellos))).

No vi