

Televisor Sony KD-49XH8596

La principal decepcin es el sonido: no hay fondos, no hay volumen, la configuracin no cambia nada. Se corrige instalando equipo adicional. El segundo inconveniente es el panel de control, en un televisor moderno tocara usar el control remoto air mouse. Tambin hay ligeros reflejos de pantalla a lo largo de los bordes en completa oscuridad, aunque la matriz VA. Los Samsung con una matriz de este tipo prcticamente no tienen reflejos, pero hay muchos otros defectos en la imagen.

Android: alguna solucin para instalar videobox se carga durante mucho tiempo y falla