

SAI APC Smart-UPS RT 8000VA SURT8000XLI

Durante el trabajo regular al mximo, las bateras inferiores se hincharon. Probablemente sobrecalentamiento. Porque no hubo descarga ni congelamiento Proteccin del circuito de entrada solo en L1. L2 y L3 de corriente trifsica van sin disyuntor

Costo, y por supuesto peso!!! Bueno, qu tipo de UPS ligero de capacidad similar.

El precio es el nico inconveniente.