

SSD Transcend TS2TMTE220S

Imposibilidad de instalar un radiador sin perder la garantía.

Muerto después de tres semanas. Simplemente se cayó y eso es todo! Porque se insertó en el cuerpo de Cryorig, se quitaron las pegatinas, respectivamente, la garantía es de 10.000 se fueron al retrete.

no

1. La utilidad propietaria "Transcend SSD Scope" no ve esta unidad. Debe usar la versión "obsoleta" 3.11.0, que ya no está disponible para descargar en el sitio. Después de medio año de operación, el indicador de desgaste aumentó un 1%, según información de otras empresas de servicios públicos. No sé si esto es bueno o malo.

No

Color verde de textolita.