

Micrfono FIFINE T669

Como la gente mencion anteriormente, el filtro pop deja abolladuras en la carcasa. (primera foto)+ por alguna razn, una cosa de hierro sali volando del cable. Pero es muy probable que esto se deba a mi inexactitud. (segunda foto)

Algunos detalles se debilitan despues de un perodo de tiempo (una o dos semanas) y necesitan ser atornillados/insertados de nuevo, de lo contrario nada.

Hay algunos 1.parece inestable pero se mantiene estndares 2. No es realmente un inconveniente, pero este es un cable USB extrable, es un inconveniente para m personalmente y una vez a la semana puede caerse, pero no trajeron modelos con un soporte y un cable no extrable, como the fifine k669

Nada

El cable del micrfono colgante est muy mal conectado (

Nada especial, solo falta atornillar el filtro pop con ms cuidado. Tengo una pequea abolladura en el pantgrafo.

no