

SAI APC Back-UPS CS 500VA BK500-RS

Chirra demasiado fuerte, estoy cerca, por qu es necesario? las desconexiones son malas. Despues de que la segunda computadora se apaga en la computadora porttil, la fuente de alimentacin ni siquiera tiene tiempo para comprender lo que sucedi. En general, funciona para un slido 3+ .

Descarga rpida de la batera

no

No not

Solo la batera durante el funcionamiento activo y el rel (ms detalles en los comentarios)

La ausencia de un interruptor de tweeter, un indicador de carga (encontro falla :)

Ninguno

No not

solo 300W (500VoltAmperes)

500 watts no es suficiente para fuentes de alimentacin de 450 y superiores, ya que se le suele conectar TODO, que en total son ms de 500 watts

ltimamente no tiene interruptor horario

El precio es superior a la competencia, e incluso con menos funcionalidad (por ejemplo, sin AVR y sin Puerto USB).

el ltimo ao, al parecer, el rel se ha desgastado, funciona con un retraso, a veces se niega a encender de la red elctrica, ara de la batera y emite un pitido, aunque todos los dems dispositivos funcionan bien culpable, ahora en un tormenta Apago la computadora.

eje

4 de 5 utilizados en la empresa cuando se apaga el voltaje, la salida produce 170 voltios! despues de 2 aos de uso.

Cable de interfaz RJ45-USB. Si lo pierde o lo daa, no lo encontrar en ninguna parte.La tercera versin ms reciente ocupa mucho espacio en la memoria.Precio alto.