

SAI APC Back-UPS CS 500VA BK500EI

pitidos muy fuertes

Desventajas y/o características:- No hay posibilidad de monitorear desde una computadora.- No hay tomas de "bypass" en total. .- Todo el conjunto de cables es de una sola pieza, para alimentar la computadora.- Oficialmente, la batería no puede ser reemplazada por el usuario, y la carcasa está sellada. La instrucción sugiere ponerse en contacto con el servicio.- Para reemplazar la batería, debe desmontar el dispositivo en su totalidad.- El crujido de los estranguladores cuando funciona con batería es muy notable a una distancia de un metro o dos.

no

Simplemente no existen! Por no mencionar el precio, por supuesto!

a voltajes por debajo de 190 voltios, cambia a la batería.