

SAI APC Back-UPS 650VA BX650CI-RS

Reemplazar la batería es un inconveniente extremo: debe desmontar todo el SAI.

Precio alto. Ya no funciona.

No

Todavía no detectado

Todavía no detectado

Reemplazar la batería cuesta 7.500 rublos y debe cambiarla inmediatamente después del período de garantía de 2 años. No se proporciona auto-reemplazo.

solo tres enchufes con respaldo de batería, sin protección de ethernet, solo línea telefónica. se pueden comprar de otros fabricantes mucho más baratos.

No hay un acceso conveniente para reemplazar la batería (y este reemplazo ni siquiera está previsto en las instrucciones del fabricante)

Oh, qué olor a plástico... CHINO para el segundo día

Ultrasonido débil, apenas audible (como el viejo televisor soviético en color, la línea era ruidosa).

Ni siquiera eso, solo hay detalles, el cable es auténtico, el software es más fácil, los contactos son fijos. , todo va bien

Pila terriblemente en un tercio de los casos de anomalía en la red, se apaga y no arranca sin gestos

No hay ninguno por esa cantidad de dinero

1. Batería no reemplazable. 2. Hay un ventilador de 40 mm, pero no está habilitado en modo en línea. Aparentemente, cuando las baterías se calientan, se enciende. Cuando enciende por primera vez, el ventilador se enciende (para la prueba, aparentemente) durante 10 segundos y luego se apaga. 3. Cable de alimentación no reemplazable del propio SAI.

Back-UPS CS 650VA. Una subida de tensión de 1 segundo destruye el SAI. Todo lo demás está intacto: refrigeradores, televisores, un sistema de alta fidelidad. La luz de batería encendida en el SAI está encendida sin apagarse, no responde al botón, la batería se ha desconectado. El SAI tiene 3-4 años.

No es exactamente un modelo barato, cuesta alrededor de 4000 rublos. Respuesta del soporte de APC: bueno, entiende, hay condensadores, rels: este es un fenómeno normal, no está diseñado para tal vida útil. El software de control está diseñado para un lanzamiento interactivo, lo cual es extremadamente inconveniente. PowerShut Business Edition no es compatible.

Cuando se trabaja desde la red, algo dentro de sí mismo zumba suavemente. Por la noche, en silencio, es molesto. La solución se menciona en los comentarios anteriores.