

SAI Powercom BNT-400AP

En garantia se cambio 2 veces la placa (((

No la encuentre.

En linux no subio en la maquina (aunque tiene lena linux en el kit) no lo puedo determinar su direccin como /dev/ups0 entiendo.

la desventaja es un fusible.Podran haber instalado uno automtico.

no detectado

No detectado.

La seal de sonido cuando se encendi la alimentacin externa apagado se volvi ms silencioso en comparacin con la fuente de alimentacin ininterrumpida anterior (tambin Powercom, el caso era exactamente el mismo, solo blanco). Es decir, si estoy en la cocina y el agua est abierta, es poco probable que escuche su chirridos de la habitacin. Pero hasta ahora no ha habido problemas debido a esto.