

Placa base Gigabyte B550M S2H

Una bios torcida de conciertos que desafa cualquier lgica. Falta de Displayport (el mismo msi logr meterlo en sus tableros ms econmicos) Todas las dems deficiencias provienen de su precio y encuentran fallas en ellas ... bueno , eso es todo Dos ranuras para RAM, aunque quin necesita ms en la junta de presupuesto? Un m2: aqu es donde pueden surgir problemas. Es posible que el volumen ya no sea suficiente y que no haya ningn lugar para expandirse, a menos que inserte ssds sata. 2 conectores para ventiladores de caja, aunque, nuevamente, saba que las placas tenan uno.

Reinicia la computadora al azar por diversin. No compre placas base con 2 dimm, no sea tonto. Haba suficientes entradas para los ventiladores, pero puedo poner ms en mi estuche.

2 ranuras DIMM para RAM

Pueden estar aqu?