

Placa base Gigabyte B550M AORUS ELITE

-
BIOS muy torpe, no permite un overclocking adecuado de la RAM, pero todo está bien con xmp

Antes de instalar 2600, tuve que volver a actualizar el BIOS a la ram no se le aplica perfil xmp (ninguna de las 3 que probé), la versión de BIOS es F10a, quizá porque cuesta ryzen 2000 y no 3000, y gigabyte hizo algún tipo de protección. La placa base ignora cualquier overclocking de RAM restablece las frecuencias pci-4.0 solo funciona si tiene ryzen 3000 o superior