

# SAI Powercom BNT-600AP

En garantía, la placa se cambió 2 veces (((

No la encontré.

En Linux, no subí en la máquina (aunque tiene linux firewood en el kit) no logré determinar su dirección como /dev/ups0 lo estoy solucionando.

Un pequeño inconveniente es un fusible. Podrían haber instalado uno automático.

no detectado

No detectado.

La señal de sonido cuando se apaga la alimentación externa se ha vuelto más silenciosa en comparación con el sistema de alimentación ininterrumpida anterior (también Powercom, el caso era exactamente el mismo, solo que en blanco). Estoy en la cocina y el agua está abierta, entonces es poco probable que escuche su pitido desde la habitación. Pero hasta ahora no ha habido problemas debido a esto.