

SAI Powercom BNT-1200AP

Cuando el USB est conectado (para ejecutar el software junto con una fuente de alimentacin ininterrumpida), por alguna razn hubo problemas con las miniaturas del Explorador en la barra de tareas de Windows 7. Tuve que eliminar el programa y desconectar el cable USB. en principio, no estaba particularmente molesto.

Todava no lo he encontrado

Squeak, software

Todava no lo he encontrado. Si sale algo, actualizar la resea.upd:1. Como result poco despus de la compra, el UPS no "retiene" en absoluto. Tuve que llevar inmediatamente al SC. Dnde se cambiaron las pilas? Ahora todo funciona, excepto por un simple y gordo menos.2. El programa de monitoreo tiene errores: la funcionalidad de enviar notificaciones por correo electrnico no funciona, el proceso se bloquea. Pero es bueno que no pueda usarlo, sino escribir sus propios archivos por lotes y enviar correos, por ejemplo, usando el programa blat.exe.

Un aviso sonoro no configurable (cada vez que se apaga la alimentacin, el sonido debe apagarse manualmente presionando el botn). Las bateras duraron un ao y medio de trabajo (luego dejaron de sostener cualquier carga tangible). No es un procedimiento fcil de reemplazo de batera para el usuario domstico. En la salida del dispositivo solo hay enchufes especiales para computadora (no hay euro-enchufe domstico).

Emite un pitido fuerte, el zumbador no se puede ajustar. Mientras que el nuevo es de plstico muy "perfumado".

Lea los comentarios.

Precio elevado. En el momento en que lo tom, costaba alrededor de 7000 rublos. Ahora el precio est ms justificado, pero sigue siendo demasiado alto para un dispositivo de este tipo debido al hecho de que dej de funcionar inmediatamente despus de que expir la garanta! Aquellos. servido por ms de 2 aos.

1) peso = 15 kg. que deberan haber agregado reg. como en los telfonos de casa.3) Hay pocos cables en el kit y son cortos, pero el paquete es grande! 1000% de vergenza!

Le gusta chirriar (encender, apagar y, por supuesto, el funcionamiento con batera, es imposible apagar el chirriador por software). Pero el software regular para el monitoreo no gust: claramente est escrito de forma torcida, apenas funciona, no elimina por completo los indicadores del UPS. Segn tengo entendido, es universal para muchos dispositivos, y no para uno especfico, pero esto

no cambia la esencia del asunto.

no

Pesado, zumba levemente cuando se alimenta de la batera. Software inconveniente en la entrega.

Cuando se conect a USB (para ejecutar el software junto con la fuente de alimentacin ininterrumpida), por alguna razn hubo problemas con las miniaturas del explorador en la barra de tareas en Windows 7. Tuve que desinstalar el programa y desconectar el cable USB. en principio, no estaba particularmente molesto.

La caja de hierro es ruidosaEl silbato asusta a los vecinos

A veces, el televisor an se apaga cuando cambia a la energia de la batera.

Emite un pitido cuando se enciende y se apaga.