

UPS Powercom KIN-525A

- Sin indicacin de batera descargada. El hecho de que la batera est agotada, descubrir cundo se pierde la energia al desvanecer pi-y-y-y y cortando la carga conectada.

Errores raros