

Chasis Aerocool Hive FRGB v2

Los pestillos traseros se rompen. El HDD solo está atornillado y debe pensar en esto antes de instalar la fuente de alimentación. Me gustaría tener un poco más de espacio para la gestión de cables. Me gustaría tener filtros antipolvo un poco más pequeños.

No hay suficiente espacio para la gestión de cables, metal fino, pocos orificios para cables, poco espacio para una fuente de alimentación no modular (el compartimento de HDD está muy cerca de la fuente de alimentación, el disco HDD debe instalarse antes de instalar la PSU + el disco simplemente está atornillado, puede traquetear, tengo un matrimonio, pero los corderos superiores, algunos pequeños para instalar la placa base, tomé 4 pernos idénticos, pero el perno se desliza desde arriba y la placa base no presiona, el caso es corto, 1060 ref casi culo con culo

no

No hay quejas. Lo siento.

no

no