

Auriculares JBL Quantum 300

La parte mvil se agriet despues de un par de meses de uso cuidadoso

PLSTICO ASQUEROSO. Los auriculares no tenan ni 2 meses cuando la unin de la particin y las almohadillas para los odos se rompieron repentinamente en el lugar. + Problemas persistentes con el sonido al comunicarse en discordia

Corto de cable si no usa el sistema de sonido USB incluido. Debido a la unin muy flexible de las copas a la banda para la cabeza, les gusta deslizarse fuera del crneo cuando la cabeza se inclina hacia adelante o hacia abajo. El mismo accesorio de copa a la banda para la cabeza se agriet y se desmoron despues de aproximadamente 2 a 3 meses de uso cuidadoso. El plstico se destruye a lo largo del eje del manguito de rotacin de la copa. Lo ms probable es que se deba a una pared muy delgada alrededor del eje de rotacin. A juzgar por las revisiones en Internet, el caso est lejos de ser aislado.