

Supervisar LG UltraFine 32UN880

Despus de un da de rotaciones intensivas de la pantalla, tuve que reemplazar el cable Tipo C nativo por uno mejor, pero mi error, fue necesario dejar inicialmente ms holgura en la rotacin de la pantalla)

Por alguna razn, una fuente de alimentacin enorme . Foto adjunta. En un monitor tan grande, podran haberlo construido. Al menos en la pierna. Guardado. Para m, 4k es muy pequeo. No se puede trabajar. El modo HDR es muy oscuro. Instalado el controlador, parece volverse ms brillante, pero sigue siendo una sensacin extraa. Se ondula en los ojos. Lo desconect. El cable estndar de la macbook (usb C) no funciona con el monitor. Us el cable que vena con el monitor. La configuracin de volumen de audio y brillo del monitor en el teclado de la macbook no funciona! No conveniente. Parece estar escrito sobre compatibilidad! La carcasa es de plstico. Chirriando. Puertos USB solo 2 La resolucin es genial,