

# Autoacstica JBL GT6-6C

calidad

A veces, la malla del altavoz de medios/graves sale volando

los tweeters daan el odo. Pero el asunto se corrigi volviendo un poco al costado. Adems de un ecualizador.

Despus de 15 minutos, comenzaron a resoplar

Incluso antes de la instalacin y el clculo del volumen, uno de los altavoces comenz a crujir ligeramente durante el calentamiento a un volumen medio cuando se reproducan frecuencias bajas.

Bueno, que puedo decir.. Nada malo. La nica advertencia: cuando se conecta sin un amplificador a un volumen alto, se nota una distorsin a bajas frecuencias. En principio, se trata la disminucin del ecualizador. Nada terrible, el volumen an permanece