

# Sistema de audio para automvil Pioneer TS-A2013i

Mallas de mala calidad Si de la radio, entonces el bajo no es muy (con tapas fuertes)

-canasta muy delgada-frecuencia resonante para los nuevos 63 hercios, despues de un calentamiento es poco probable para bajar mucho-medio ruidoso -alto apenas audible (tweeter - piezo)

necesito definitivamente por este dinero

por este dinero, no

todava no

No he encontrado sin graves, sin subwoofer

- los cables completos tienen solo 30 cm de largo! Fue una sorpresa desagradable... - los terminales de los propios altavoces, para conectar los cables a los altavoces, estn hechos de un metal muy blando y se doblan con facilidad - las rejillas protectoras estn hechas de plstico, no de metal . Son ligeros y no dan la impresin de ser fiables - un crossover, como tal, aqu no - los emisores de medios estn conectados directamente y los de HF estn conectados a travs de un condensador: - los imanes no estn protegidos

No lo encontr.

El cable toca la caja del tweeter, por lo tanto, el jadeando.

no

jadean al mximo volumen, creo que sera lo mismo con otros

no es un tamao estndar (no 6 por 9), pero cortar un estante no fue problema.

A un volumen alto, jadean un poco, desagradablemente. A pesar de que los graves suenan bastante bien, la profundidad se queda corta. Estoy pensando en comprar un subwoofer.

Los cables que pasan por el woofer enganchan la mscara plana del tweeter, por lo que hay sibilancias (solo tienes que doblar un poco los cables y todo est bien).

1. La rejilla superior no cubre completamente el altavoz. Es posible perforarlo si se paran en la puerta.

no encontrado - los imanes no estn blindados