

Aire acondicionado Daikin FTX35JV/RX35JV

Caro, pero creo que el precio est justificado. Sobre todo si se tiene en cuenta el precio cada vez mayor de la electricidad.

Todo lo bueno tiene un precio. El precio es alto, pero si puedes permitrtelo, tmalo, no te arrepentirs.

No me di cuenta, excepto por el control remoto prehistrico y la falta de luz de fondo.

1. No hay luz de fondo en el control remoto. Por este dinero, perdname, puedes hacer un control remoto conveniente. 2. bastante ruidoso afuera. No s quin escribi las crticas de que era silencioso ... probablemente tonto ... Todas mis ventanas dan a un lado, y el aire acondicionado est instalado solo en uno. En la otra habitacin, con la ventana abierta, puedes claramente escuchar el traqueteo del aire libre. 3. Hubo un olor desagradable durante el primer uso. El plstico a veces cruje.

El precio muerde, no hay retroiluminacin en el panel de control, no hay suficiente termmetro con datos de temperatura interior y un soporte para el control remoto. En el modo de deshumidificacin, sopla aire caliente.

El costo no es tan bajo, segn mis estimaciones y comparaciones de precios y marcas, todava hay un sobrepago por la marca. El modo de ventilacin no funcion en absoluto, aunque esta funcin era obligatoria en el momento de la compra. En el mejor de los casos no se siente nada, es decir como el aire estaba viciado por ejemplo sigue siendo bsicamente el mismo, en el peor de los casos aparece un olor desagradable, muy notorio, inmediatamente despues de la compra se descubri un defecto con tocando en la unidad interior! Con el calor, la unidad externa comienza a hacer ruido, aparece un zumbido de baja frecuencia que se transmite a la habitacin contigua a travs de la pared. Las instrucciones dicen que el modo de funcionamiento es hasta -15g., pero en realidad, encendido. incluso a menos 5 es peligroso, ya que no hay calentamiento de la sartn en la unidad externa, puede romper el interior con hielo! Cuando cambia al modo de inicio/parada, aparece un olor desagradable a trapos hmedos.

Todava no he notado ninguna deficiencia

Bueno, en realidad, es tan simple como una tetera por este dinero, en general, el sobrepago por la marca es obvia, no s sobre la calidad porque es un ensamblaje completamente malasio.

No not ninguna deficiencia como tal. Todo funciona hasta que algo se rompe o se cae. Hasta ahora estoy contento con l, y luego veremos.

Tal vez el diseo de la unidad interior, pero para ser honesto, me importa un bledo el diseo de la unidad (lo principal es funcionalidad) tom 3) ascendi a 29,000 (demasiado tuvo que ser astillado ...

)Despus de un ao de uso, apareci el ruido, el vendedor desapareci y solo el vendedor brinda una garanta, Daikin no tiene un servicio propietario. En general, el condominio es normal, pero debido a la falta de soporte de servicio, elimino inmediatamente 4 estrellas. Si se rompe, preparar desde 6.000 (mnimo) para reparaciones

El plstico cruje, hay ruidos extraos cuando gira el impulsor de la unidad interior (como si tocara algo), un olor extrao.

En modo noche, el el ruido es desigual. Por un momento, el aire susurra un poco, luego comienza una especie de zumbido, como si algo estuviera en resonancia o como si un motor pequeno estuviera zumbando, luego desaparece por unos minutos y otra vez... El plstico es barato , chasquidos y ocasionalmente traqueteos (Ayud a golpear con la palma de la mano desde el costado, hasta que ya no apareci). En una habitacin de 17 metros parece bastante engorroso.

Inmediatamente despus de la compra, se descubri un defecto al tocar la unidad interior! Con el calor, la unidad externa comienza a hacer ruido, aparece un zumbido de baja frecuencia que se transmite a la habitacin de al lado a travs de la pared (y el ruido del ventilador de la unidad externa (defectuoso) no se escucha a travs de la ventanas de doble acristalamiento. Veamos qu pasa despus...

Otros fabricantes tienen una funcionalidad ms extensible por ese precio. No hay ninguno.

No hay ionizador!pero no lo necesito, ya que hay uno separado y no est mal! e incluso, con una pequea diferencia entre la temperatura de la calle y la de la habitacin, por ejemplo, 27 y 25 grados, comienza a funcionar como un aire acondicionado normal, es decir, con el encendido y apagado, la unidad exterior se apaga, no hay espacio! !

Trabaj durante medio ao, ahora cada dos veces si configura el modo nocturno y econmico (para que funcione de la manera ms silenciosa posible), luego se escuchan clics. Lo ms probable es que algo duela y problemas insignificantes, pero para Daikin me gustara calidad !!! Quizs los instaladores se equivocaron. No hay retroiluminacin en el mando a distancia, con la luz apagada por la noche no se ve nada en l.