

# Sierra DeWALT DWE7485RS

Sin mecanismo de inclinación. El expansor de la mesa de sierra en la posición extrema se hunde de 1 a 1,5 mm.

No lo encontré.

No hay ajuste de ángulo mecánico, solo manos, solo hardcore (afortunadamente, las paradas 90 y 45 no plantean dudas). Hay un juego notable en el sistema de trineo. Para que el tope paralelo funcione en paralelo, debe guiarse en una dirección o presionar el eje de sincronización. De fábrica, el disco puede ser bueno, pero, carajo, está torcido. En general, contar con un disco de la caja es tal cosa, pero dado que es muy delgado, considero inaceptable una desviación de 0,2 mm. El mismo disco se apretó para que toda la pintura se desprendiera en el punto de contacto, no sé si fue un inconveniente para el disco o para el ensamblaje. El tope paralelo no tiene un ajuste de 90 con respecto a la mesa, está con dos capas de pintura debajo de la suela. Tope transversal - escoria.

No hay mucho juego en la guía de corte al hilo. Pero estaba listo para esto. Hay un video de cómo reducirlo un poco.

ángulo de detener reproducción. La ranura longitudinal se estrecha hacia la salida (diferentes anchos en la entrada y salida).