

Aspirador Samsung VCC-41U1V3P

Filtro obstruido en la entrada al motor. Meister se complace en reemplazarlo con algún tipo de material que se adapte a la textura. Probé 4 telas diferentes, nada funciona. Así que estoy en una caja, no puedo ganar, incluso si el maestro ha limpiado y enmascarado todo el material técnico. El ruido no es el mismo

Ya fuera de servicio, ya estoy mirando otros modelos.

No