

Taladro / destornillador Makita DHP482RFJ

fabricado en Rumania...

La luz de fondo est mal colocada. El cartucho bloquea la luz para no ver el tornillo en la oscuridad.
Solucionado instalando un LED adicional en la suela.