

# RAM G.Skill F3-1600C9D-8GAO

Un ao despus, dejaron de funcionar de manera estable a una frecuencia de 2400MHz. La prueba de estrs no pasa, un montn de pestaas cromadas bloquean Windows. Hasta ahora, estn funcionando de manera estable en 2133 MHz, pero eso no es por lo que pagu dinero y orden desde el extranjero.

No.

No, y no lo har!