Procesador de alimentos Bosch MUM 4880

El principal inconveniente es la falta de potencia de la picadora de carne. No es que le faltara nada y la boquilla se detuviera, pero para la carne nervuda sera bueno tener un motor de al menos 1000 vatios. Adems, puede culpar al rallador y triturador por el diferente tamao y, a veces, incluso la forma de las piezas. Pero servir para una ensalada, el sabor sigue siendo el mismo.

Durante el funcionamiento, hace un ruido decente. La picadora de carne, en mi opinin, parecera ms convincente si el motor fuera ms potente. Parece hacer frente a esto, pero no sin tensin.

No se proporciona accesorio de dados