

SSD Team Group T253E2001T0C101

ver comentario La velocidad es inferior a la indicada, est conectado correctamente, el modo AHCI est configurado. Samsung funciona muchas veces ms rpido en el mismo puerto.

No