

Sistema de audio para automvil Morel Tempo Coax 6

No

De las deficiencias, solo sealar la necesidad de refinar los cruces regulares, su circuito tiene un defecto, que se puede resolver cortando una pista en el tablero. Bueno, volv a soldar todos los cables normales.

Precio

Dbil, mucho miedo a los graves

no me di cuenta

Miedo a la humedad

An no lo he descubierto!!!

No lo he descubierto Todava no lo encontr

No lo he encontrado

No notado

- Soldar cables a los terminales del altavoz desde la bobina, pero no afecta el rendimiento.