

# Sistema de audio para automvil Morel Tempo Coax 5

Alto coste

Baja fiabilidad. El primero de los parlantes traquete (parte baja) un ao despus del inicio del uso. El segundo fue cubierto (nuevamente, la parte de baja frecuencia) despus de otro medio ao.

Bajo - tristeza. Quera ahorrar espacio en el maletero, me siento de ninguna manera sin un subwoofer. JBL estuvo gritando durante 5,5 aos antes de eso. Retroalimentacin baja: JBL estaba gritando el doble de fuerte. Si los giras, el cono del woofer golpea sobre ellos.

No hay una descripcin, si es que la hoja adjunta puede llamarse tal, de las caractersticas del corte cruzado cuando se cambia la posicin del interruptor interno.

Bajo y muy exigente con una instalacin de calidad