

Sistema de audio para automvil Morel Tempo Coax 5x

En invierno te espera una sorpresa. Congele hasta que desaparezca el sonido. Con el calentamiento, el chirriador comienza a despertarse, un poco ms tarde el resto.

Con el tiempo, el polvo entra y cruje . no estaba all en absoluto durante el anlisis), sino debido a un pequeno desplazamiento extrao de la parte magntica.

Problemas de calidad

No detectado

No detectado

No me di cuenta.

Despus de 2 aos de la operacin, la columna izquierda comenz a jadear. Si aprietas la membrana se siente como si cayera y desaparecen los silbidos, pero si le pones un poco de volumen medio, vuelve a sibilar

ver comentarios.

Creo que se podra apretar salir un poco ms.