

Auriculares Sven AP-670MV

Calidad. La espuma se desprendi del micrfono. Las almohadillas arrugadas cuelgan libremente. El cable corre libremente en el auricular, es decir, se mantiene solo en el interior, aparentemente donde se suelda. El control de volumen tiene una protuberancia que se adhiere constantemente a la mesa o al brazo de la silla.El plstico se agriet despus de unos meses hasta que los auriculares se rompieron. Es posible que los tornillos se hayan apretado demasiado.

El micrfono no me funciona con estos auriculares, solo lo cort, especialmente porque interfiere