

Escner Canon DR-M140

En general, es decir no hay ningn controlador para Windows Server 2012R2. Adems, el soporte tcnico de Canon es silencioso como un pez en el hielo.

no

El equipo se ha desgastado. Canon no enva el manual. Es imposible ordenar.

Durante el trabajo (8 meses) no lo encontr.

Pieza mecnica inadecuada, no diseada para la carga y velocidad especificada, la mecnica de tales cargas no puede soportar tales cargas y el escner falla Este es precisamente el defecto de diseo que canon intent eliminar reemplazando uno de los engranajes (est trillado, canon reemplaz el modelo de repuesto), pero los problemas permanecieron en la parte mecnica. Estas deficiencias nos permiten decir que este modelo no es adecuado para el funcionamiento a largo plazo dentro de las caractersticas declaradas.

Caro para sus funciones.Los controladores del disco no son adecuados.El paquete esponjoso deja el bandeja de entrada.