

Escner HP ScanJet Enterprise 7500

Software MUY lento, incluso en una computadora bastante buena, se inicia durante media hora, el mismo software encuentra el escner desde la decimoquinta vez, cuando se inicia y se encuentra el escner, todava no es un hecho que pueda escanear un documento, porque el software puede pedirle que reinicie el escner nuevamente, y todo es nuevo...

Funcion durante un ao y medio (comprado en noviembre de 2014) y se descompuso con un error de "Error de hardware" (no responde a ningn botones). La garanta ya ha expirado. El servicio llam al precio de reparacin igual al costo del mismo escner nuevo! As que piensa si vale la pena comprar HP por TANTO dinero...