

Refrigerador empotrado Gorenje RKI 4181 AW

Perfecto en todos los sentidos

sin defectos!

Plástico muy fino. Después de 4 años de operación, el plástico en frente de los contenedores de frutas estaba desgastado y roto, luego el plástico de la pared interna se agrietó y la goma de sellado estalló. El estante inferior de la puerta se quitó espontáneamente al intentar sacar la caja de jugo. Cayó y se rompió. Además de jugo, contenía una lata medio vaca de leche condensada. Nuevo - 1200 rublos. y luego tienes que correr. Esto ya es un matrimonio en los accesorios, que en realidad sirven como soporte para el estante y no aseguran de ninguna manera que se pueda quitar.

no demasiado grande, un poco menos silencioso de lo que nos gustara

Dejó de congelarse después de dos años y una semana - exactamente cuando todas las garantías.