

SAI Luxeon UPS-1000ZY

La batera no est incluida, debe comprarla por separado. El ventilador hace un ruido levemente molesto durante el funcionamiento.

A veces cambia a la energia de la batera durante unos segundos, aunque la fuente de alimentacin no se detiene. La razn sigue sin estar clara para m. Algo as como una prueba de preparacin para el combate de todos los sistemas? Por lo dems, un dispositivo completamente normal.

Zumba un poco ruidosamente en comparacin con el 500. Clems no estn incluidos)))

Todava no lo he encontrado por ese precio.