

Impresora multifuncin Kyocera FS-1035MFP/DP

Dificultad para configurar el escaneo a travs de la red. Opero el dispositivo en casa, no lo maneje yo mismo (con la experiencia de +/- un usuario experimentado). El especialista lo configur, dijo que era un problema de su propiedad.

Despus de un par de meses de trabajo, comenz a congelarse con frecuencia y no imprima documentos. Estpidamente no imprime y ya est, bueno, al menos haz algo. Se contact repetidamente con el soporte tcnico, aconsejaron algo, ayudaron durante una semana o dos. Entonces todo empez de nuevo. Despus de un ao de uso, la pantalla se apag por completo y dej de responder a cualquier llamada y presionar botones. Diagnstico - fuera de servicio:Placa PWB (Partes PWB Main Assy SPEU) Kyocera FS-1035 - 16,500.00 rub(entrega 14 das hbiles)Conjunto del panel de control (Piezas Unidad de operacin SP) Kyocera FS-1030/1035 - 7 000.00 rub(entrega 45 das hbiles)Qu idiota reparar este dispositivo con errores por 23500! ?

Causa estupor en los usuarios cuando reemplazan el cartucho.

Hay muchos. Al imprimir un documento de varias pginas, por ejemplo, desde Word, especifica que se imprima solo la pgina actual

se imprime, pero no esa. Usted especifica nmeros de pgina especificos: puede ver lo que est tratando de imprimir, el cono de la impresora aparece en la bandeja del sistema, pero no se imprime nada.Cuando se imprime a doble cara, el borde superior de la hoja est sucio, la mquina puede que solo necesite limpieza. Cuando la impresin dplex es grande, a menudo se detiene debido a un error de atasco de papel.

En mi opinin, el nico inconveniente significativo es el diseo dbil de la bandeja de alimentacin de papel.

1. Escanear (y por lo tanto copiar) no es lo ms denso. No es que los documentos salgan ms plidos de lo que son, pero las copias con poca luz ya son difciles de copiar. Y la configuracin de densidad (para hacerla "ms gruesa") est oculta en el men de funciones, acceda a ella.

No

el chip en el cartucho, si se le puede llamar una desventaja...

no le gusta el tner no original, comienza a rayarse, al usar el tner original, la cavidad comienza un poco ms tarde, es costoso de mantener, la limpieza y la prevencin no ayudan durante mucho tiempo

no tolera el tner no original , muy estricto. Pero cuando se usa el tner original, an no mancha las

pginas, solo la limpieza posterior ayuda por un corto tiempo. Modelo inequívoco, el cartucho cuesta 3760 rublos. El recurso de impresión es el doble) después de seis meses de trabajo, comenzó a crujir y chirriar, se arregló, pero el sedimento quedó periódicamente imprime con rayas costoso de mantener (cartuchos, reparaciones, limpieza), como otras impresoras multifunción de Quocer

No notado.

El escaneo completo solo se puede obtener cuando se trabaja a través de USB (ver comentarios)

Cuando se usa papel de clase "C" - masticación normal. La clase "C+" salió bien, 1 mascado por paquete de papel. En general, el dispositivo sufre de esto: masticar, debe seguir, como ya está escrito en los comentarios, rodillos de goma, requieren mantenimiento.

Es más fácil configurar el escaneo elevando FTP FileZilla

El diseño de la bandeja de alimentación de papel es bastante débil. Si los usuarios no tienen cuidado, puede haber problemas.

1 El papel en mal estado puede atascarse. 2 La configuración de la red requiere conocimientos básicos de administración del sistema.