

MFP Kyocera FS-1135MFP

No fue posible configurar el escaneo desde una computadora (creo que esto es superfluo, si la impresora est en una habitacin y la computadora est en otra, ENTONCES es una pena, PERO las hojas mismas van a la impresora)

malo escaneo

Algunas deficiencias, pequeas, pero an as :1) No se pueden agregar varios perfiles de escaneo. Aquellos. use la configuracin predeterminada o ejecute el men durante bastante tiempo para configurar los parmetros necesarios (formato de archivo, resolucin, color, etc.) UPD: Descubr los programas, se elimin el reclamo! 3) Al ser nuevo despide un olor bastante acre a plstico, si no me equivoco, mezclado con ozono (espero que pase con el tiempo) UPD Ya no huele

La inscripcin en el display al encender y despues un determinado tiempo de espera "Tner no original..." si no le importa presionar los botones OK y STOP al mismo tiempo

1) Mdulo de alimentacin de papel repugnante, los rodillos siempre estn obstruidos, lo cambiamos a menudo.2) Si la impresora no se coloca exactamente en 4 patas, las bandejas se rompen con facilidad.3) A menudo, el contenedor de tner residual est obstruido.4) Se cuelgan solos, no todos.

Tuve que conectar la impresora multifuncin a travs de USB y el resultado:1. Curvas del conductor. El controlador TWAIN est instalado pero no se usa. En lugar de eso, por alguna razn, WIA se extiende. Debido a esto, ni las herramientas estndar ni VueScan ven el escner.2. Software torcido. No es posible configurar un perfil para PDF o TIFF de varias pginas. (OS - Win7 SP1 32/64 - prob ambos)3. Es imposible enviar escaneados desde la MFP a una computadora es posible por correo, una carpeta de red, a FTP, pero es imposible conectarse a una computadora conectada a travs de USB. Incluso HP puede hacerlo, pero aqu hay una granja colectiva.4. Otras impresoras tienen un "monitor" que muestra las versiones de software, el estado del cartucho. No est aqu5. Sitio poco informativo. No est claro en qu fecha se lanzaron los controladores.

El cristal del escner ha fallado! Es posible debido a la diferencia de temperatura durante el transporte, se despeg el primer da de uso!

Las obligaciones de garanta de Kyocera en Rusia son muy "transparentes". Con el tiempo, el mango de la bandeja inferior se sale, especialmente cuando los rodillos excitadores terminan y comienza a masticar papel.

No lo he detectado en un ao de funcionamiento

No.

es ruidoso (55dB) es mejor ponerlo a menos de un metro de una persona, no tengo suficiente bandeja de alimentacin para 500 hojas a la vez, no hay bandeja de procesamiento externa. Quisiera tener para 15K pginas. El tener se acaba abruptamente, de repente bam escribe que se acab el tener y estpidamente ya no imprime ms.

El dispositivo se compr en febrero de 2012. Durante este tiempo, qu pas con l: 1. el contenedor de minera estaba lleno (aqu no es reemplazable, tuve que contactar al servicio para la limpieza) 2. al instalar un tener no original (ms precisamente, no encontr el original, rellenen los tubos originales. No hay problemas con esto) la pantalla dice que se instal un tener no original, pierdo la garanta y bla, bla paja. si est de acuerdo, presione 2 botones y mantngalos presionados durante 3 segundos. un poco en principio pero abucheos molestos) 3. Me comuniqu con el servicio 2 veces porque al escanear (y solo al escanear, al copiar, todo estaba bien) aparecieron rayas de color en el documento escaneado. como dijeron en el servicio, entr polvo, pero no se limpi por fuera, vol por algn lado debajo del vidrio. 4. despues de revisar ms de 100 000 copias, apareci un fondo gris. dijeron que es necesario cambiar la unidad de tambor (parece que no es muy caro.) 5. Bueno, no tuvieron tiempo de cambiarlo, la placa del formateador muri. en realidad fue el ltimo acorde))) cuesta mucho (el precio exacto no se mencion en el servicio, pero algo as como 10k rublos). Caro, por supuesto, pero el dispositivo en s est en buenas condiciones y la garanta an no ha termin vamos a cambiar como me dijeron nuevamente en el servicio, la latencia de la placa del formateador es bastante rara para ellos. as que tuvimos muy mala suerte. y todos los problemas que muy probablemente se deban a la falta de puesta a tierra. Voy a comprobar) 6. en general, todo est configurado no muy conveniente y lgicamente. pero, en general, configrelo y olvtese una vez)

Es un poco aburrido configurar los parmetros de fax, pero solo necesita hacerlo una vez

Ruidoso. No existe un software de escaneo regular como el que tiene HP, por ejemplo, si necesita obtener un escaneo como imagen o pdf, entonces puede prescindir de l, porque se puede escanear a carpeta o correo.

escner. funciona muy mal - ms precisamente no funciona!