

Placa base MSI MAG B550M MORTAR WIFI

Control deficiente de la retroiluminación, en comparación con las placas base de ASUS, la retroiluminación de la RAM Crucial en este MP también está muy torcida/defectuosa
tenga esto en cuenta

No es el subsistema de alimentación más exitoso, no debe poner 5950x aquí sensor de temperatura externo