

# Amoladora Interskol UShM-115/900 41.1.0.00

La calidad se ha deteriorado

El terrible modelo se descompuso despues de 3 veces de uso, el centro de servicio dijo que no era un caso de garanta. En general, no recomiendo INTERSKOL a nadie, es ms fcil tirar el dinero por la ventana.

1. el cojinete del eje es dbil incluso si coloca un disco cncavo de 6 mm o pequeas copas-kartsovka se rompe rpidamente y debe cambiarse. En la primera mquina, cambi 5 rodamientos en dos aos. Pens que me haba salido una mala copia. Tom otro aparato 900/125, el mismo guano. Lo devolv bajo garanta - el cojinete muri en 2 das. 2. Botn de encendido/apagado muerto. El botn en s est ubicado cerca de la entrada del cable. En el dispositivo del vecino para 900/125, el mismo botn tambien muri. No aconsejo cultivar colectivamente un botn en un cable, ya que en algunos casos el dispositivo debe apagarse rpidamente, y esto puede no ser tan simple y existe el riesgo de tomar un tranva. 3. Los engranajes encajan terriblemente y cuanto ms se rompe el rodamiento, ms zumba, si hay juego en el eje, entonces los pernos de la cubierta del engranaje comienzan a desenrollarse y existe la posibilidad de que el eje salga volando. 4. Los menudillos se quemaron hace un ao cuando intentaba limpiar una barra de refuerzo de 12 3 metros de largo con una pequena copa kartsov.

El alambre debe alargarse

No es caro, compacto y ligero, potente.

El interruptor se atasca , no se recuesta.

no, no revelado.

Todava no lo he encontrado

El motor de arranque apareci, despues de 7 meses, el interruptor se quem, la confiabilidad es regular, aunque yo lo guard con cuidado en un lugar seco y clido, nunca lo presion.

Recientemente comenc a trabajar de forma intermitente y la energia se redujo. Lo desarm, vi que los cepillos estaban casi gastados, puse unos nuevos. Pero esto no ayud, todava apenas gira y se calienta mucho. El rotor debe haber fallado.

no.

No vas a encontrar repuestos, pues yo tenia el mismo. el control de velocidad no estara de ms, el

botn de encendido sale volando a veces escriben sobre la longitud del cable, no me molesta, puedes cambiarlo a otra longitud, la caja de cambios aulladora encontr una falsificacin o efectivo con un cepillo, estpidos tornillos de euro (judo) para un hexgono cambiado a tornillos ordinarios para un destornillador

Se calienta con un uso prolongado o una gran carga, desaparece gradualmente de los estantes, como todo el Interskol (Ukr), un grupo de contacto bastante dbil en el interruptor. Al trabajar en fachada ventilada (montaje subsistema sobre mnsulas), se morde la hidrolavadora del disco de corte. Al intentar desenroscarlo con la llave del juego de entrega, el trinquete gir. Ahora hay un molinillo que no funciona. Han pasado 5 das desde la compra. Adems: - Botn de bloqueo de disco incmodo (mecanismo de trinquete) - Ergonoma como un kripich. Es inconveniente de sostener: los orificios de ventilacin a menudo se superponen, un cultivo muy grueso. - El botn de encendido est apretado y ubicado exactamente debajo del tope del mango. Encender y apagar es tremendamente inconveniente. Especialmente inconveniente para apagar. La empresa necesita urgentemente ingenieros y diseadores al menos no talentosos, sino simplemente capaces de fabricar herramientas "a mano". - Pesado en comparacin con sus compaeros. 2-3 veces ms rpido que Bosch o DeWalt. Comprar un herramienta de calidad, no esta... . Es an ms sorprendente que esta felicidad ya est casi a la par con los productos importados, pero nos la cobran por rublos, y no por dlares o euros.

botn no muy claro.

no

La circunferencia podra haberse hecho ms pequea para "una mano".