

Amoladora Interskol UShM-180/1800M 59.1.1.00

lo nico es que el cable es corto

och. mala calidad

No hay quejas sobre el trabajo.

Alto

no es fcil

Ruido fuerte durante el funcionamiento.

defecto slido

Ser pesado.

Mierda alrededor de 2 aos de garanta - funciona desde 2 semanas hasta 2 meses y falla. El servicio escribe: desgaste natural = caso sin garanta.

Posiblemente ruidoso

- ruidoso (los vecinos reaccionaron rpidamente), - pesado para el trabajo normal (puede tomar uno ms pequeo y liviano), - el botn de inicio y el bloqueador no son comprensibles (a menudo se atascan, es decir, no se poda apagar) - ergonomía negativa (aunque el mango es bastante delgado, pero el centro de gravedad est muy lejos de l, y por lo tanto, el control y la comodidad desaparecen por completo)

Ruidoso

Funcionamiento inseguro del botn "Inicio": la proteccin contra el arranque involuntario bloquea el botn en la posicin de encendido. No hace falta decir que no solo es desagradable, pero tambin muy peligroso! A juzgar por las revisiones, esto no es un problema de una instancia en particular, sino un inconveniente de toda la serie de herramientas de esta marca. Despus de unos 2,5-3 metros de cortar una chapa de acero de 4 mm en la caja de cambios, aparecieron ruidos extraos. La prxima vez que lo encienda, se sentir como si el motor y la rueda de corte estuvieran ganando impulso independientemente uno del otro! Desafortunadamente, la garanta de la herramienta ha expirado (simplemente estaba en la caja, ya que se compr "como repuesto"), y su reparacin hoy es una prdida de dinero!..

Pesada, lenta, ineficienteMuy exigente con la calidad y la geometra de los discosNo hay proteccionesNo hay mantenimiento de revoluciones bajo cargaManija lateral incmodaExcesivamente ruidosoComedor de discoPeligroso tapn de la tangente en la posicin de encendidoCosa peligrosa, oh que en los comentarios

Segundo interskol: un mes despues, el interruptor se rompi (coloque algn tipo de interruptor de lmite de la mquina), un ao despues, ambos engranajes se desgastaron en la caja de cambios, ya que era "cuero crudo"! Puse la caja de cambios del primer interskol, y literalmente una semana despues de eso, el "resplandor anular en el ancla", es decir. ancla "kirdyk".

Excepto quizs el ruido de la caja de cambios cuando se usan crculos con un desequilibrio.